


چسب گرم AP-H4

چسب AP-H4 و کاورهای لاستیکی AP-C4 توسط تیم مهندسی شرکت آتیه پلیمر نقش جهان طراحی و تولید شده و به منظور آپارات گرم نوار نقاله استفاده می گردد.



AP-C4

توضیحات

با استفاده از چسب تک جزئی AP-H4 بدون نیاز به هاردنر می توان نوار نقاله های معیوب را به کمک کاور لاستیک AP-C4 در دمای بالا آپارات کرد. مهمترین ویژگی این چسب استحکام چسبندگی نهایی بالا می باشد.

دمای مناسب جهت پخت این چسب 140°C تا 160°C می باشد.

شرایط محیطی اجرای چسب AP-H4

در هنگام استفاده از چسب دمای محیط و محل اعمال چسب باید بین 10°C تا 40°C باشد. همچنین حداکثر میزان مجاز رطوبت هنگام استفاده از چسب ۸۰٪ است.

دستورالعمل اعمال چسب AP-H4

با استفاده از قلم مو اولین لایه از چسب بر روی منجید اعمال شده و به مدت حداقل یک ساعت به صورت کامل خشک شود. اعمال چسب AP-H4 باید به صورتی باشد که کلیه خلل و فرج موجود بر روی سطح مورد نظر به صورت کامل پر شود. لایه دوم چسب به صورت هم زمان به صورت کاملاً یکنواخت با استفاده از قلم مو بر روی منجید و سطح کاور AP-C4 اعمال شود. پس از گذشت ۵ تا ۱۰ دقیقه و در حالی که هنوز سطح کمی چسبناک است (ولی خیس نیست)، سطوح آماده چسباندن به یکدیگرند. زمان مناسب را با پشت یک انگشت خشک امتحان کنید به گونه ای که بدون باقی ماندن اثر چسب بر روی انگشت سطح همچنان کمی چسبناک باشد. (در صورتی که پیش از چسباندن سطوح بیش از حد خشک شده بود مجدداً یک لایه اعمال شود).

پس از چسباندن لایه ها به یکدیگر، با استفاده از یک غلتک با عرض ۵ سانتی متر (استیچر) با اعمال فشار کافی کلیه هوای محبوس بین لایه ها تخلیه گردد.

دمای مناسب جهت پخت این چسب 140°C تا 160°C می باشد.

خواص فیزیکی

رنگ:	مشکی
شکل ظاهری:	مایع قلم خور چسبناک
دمای پخت :	$140-160^{\circ}\text{C}$
حلال :	ترکیبی از حلال های تولوئن، MEK و...

انبارداری

عمر انبارداری چسب درون ظرف باز نشده ۶ ماه است. چسب **AP-H4** در محل خنک و تاریک به دور از حرارت، جرقه و آتش در دمای زیر 25°C نگهداری شود.

ایمنی

چسب **AP-H4** حاوی حلال است، استنشاق بیش از حد این بخارات می تواند موجب حساسیت های تنفسی گردد لذا استفاده از ماسک مناسب الزامی است. از هر گونه تماس این چسب با پوست جلوگیری شود. در هنگام استفاده از چسب حتما از دستکش و عینک محافظتی استفاده شود. در صورت تماس چسب با پوست، محل تماس به خوبی با آب و صابون شست و شو داده شود. در صورت استفاده از چسب **AP-H4** در محیط های بسته، محل مورد نظر باید مجهز به دستگاه تهویه هوای باشد. چسب **AP-H4** اشتعال پذیر است لذا به دور از حرارت، جرقه و شعله نگه داشته شوند.



**HOT
TOP**

دفتري مرکزي: اصفهان خيابان جي خيابان پروين
نرسیده به چهار راه صباحی مجتمع تخت جمشید
طبقه اول واحد E

تلفکس: ۰۳۱-۳۲۳۰۳۶۴۵

Atiyeh_polymer@hotmail.com

